Electrical Safety

IMPORTANT: To see any safety information in this guide in multiple languages, refer to the "Translated Safety Information" heading at the statement number indicated by the & icon

Elektrische Sicherheit

WICHTIG: Wenn Sie eine der Sicherheitswarnungen dieser Anleitung in mehrsprachiger Übersetzung lesen möchten, finden Sie sie unter der Überschrift "Übersetzte Sicherheitswarnungen" unter der Sicherheitswarnungsnummer, auf die mit dem Symbol 😂

Elektrisk sikkerhed

VIGTIGT: Sikkerhedsvejledninger i denne håndbog kan findes i flere sprog i afsnittet "Oversat sikkerhedsinformation" og er hver især angivet ved & -symbolet og et nummer

Elektrische veiligheid

BELANGRIJK: Om veiligheidsinformatie in deze gids in meerdere talen te zien, refereren aan de kop "Vertaalde veiligheidsinformatie" op de door het & symbool aangegeven opmerking.

Sécurité électrique

IMPORTANT: Pour consulter les avertissements en diverses langues dans ce guide, reportez-vous à la section « Traductions des avertissements de sécurité », qui figure au numéro de spécification signalé par l'icône &.

TÄRKEÄÄ: Tässä oppaassa olevat monikieliset turvaohjeet löytyvät kohdasta "Käännetyt turvaohjeet", jossa on 🕪 -kuvakkeella merkityt ilmoitukset.

Sicurezza elettrica

IMPORTANTE: Per le informazioni sulla sicurezza in più lingue contenute in questa guida, consultare nella sezione "Informazioni di sicurezza tradotte" la dichiarazione il cui numero è indicato dall'icona &

Elektrisk sikkerhet

VIKTIG: Du kan se all sikkerhetsinformasjonen i denne veiledningen på flere språk ved å slå opp på overskriften "Oversatt sikkerhetsinformasjon" under erklæringsnummeret angitt av symbolet

IMPORTANTE: Para ver qualquer frase sobre segurança neste guia, em vários idiomas, consultar a secção entitulada "Informação de Segurança Traduzida", no número de frase indicado pelo

Seguridad eléctrica

IMPORTANTE: Para ver cualquier información de seguridad en esta guía en múltiples idiomas, consulte el encabezamiento de la "Información de seguridad traducida" en el informe cuyo número indica el icono & .

Elsäkerhet

OBS! För flerspråkiga säkerhetsvarningar i denna handledning hänvisas du till det uttalande som följer efter ikonen 🕪 under rubriken "Översatta säkerhetsvarningar".

STANDARDS: This product meets the following safety standards.

RADIATED ENERGY

U.S. Federal Communications

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial ronment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with this instruction manual, may cause harmful interference to

radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Note: Modifications or changes not expressly approved of by the manufacturer or the FCC, can void your right to operate this equipment.

Industry Canada

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

RFI Emission EN50082-1 & 2



Warning

In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. G
ightharpoonup 3

Electrical Safety TUV-EN60950, UL1950, CSA 950 & 4



Laser

EN60825 & 5

Warning Class 1 Laser product. 66 6

Warning Do not stare into the Laser beam. 6~7

At time of installation the Fiber Optic Lasers comply with FDA Radiation Performance Standard 21CFR Subchapter J, applicable at date of manufac-

Verifying Package Contents

Make sure that you have received the following items:

- AT-A10, AT-A11, AT-A20 or AT-A21 Media Dependent Adapter
- Three Phillips flathead screws
- This Quick Install Guide
- Warranty Card

Media Dependent Adapter Overview

Media Dependent Adapters (see Figure 1) are optional uplink ports for connectivity to Fast Ethernet backbones. The four types of MDAs described in this quick install guide, the AT-A10 (RJ45), AT-A11 (Fiber SC), AT-A20 (MT-RJ) and AT-A21 (VF-45) can be installed in a variety of Allied Telesyn products.



AT-A11 (FX/SC)





AT-A20 (MT-RJ)

AT-A21 (VF-45)






Figure 1 AT-A10, AT-A11, AT-A20 and AT-A21 Faceplates

Table 1 Media Dependent Adapter Features

Adapter	Supported Cable	Description
AT-A10	RJ45	10/100Base-TX RJ45 port Fast Ethernet Port: auto-negotiated speed and duplex mode 10/100Base-TX max. segment length: 330 feet (100 meters), Category 5 UTP or STP
AT-A11	Fiber SC	100Base-FX: multimode SC fiber connector Fast Ethernet transceiver 100Base-FX: max. segment length (full-duplex) 1.25 miles (2 km); (half-duplex) 412 meters, 50/125 and 62.5/125 micron multimode fiber
AT-A20	Fiber MT-RJ	100Base-FX: multimode MT-RJ fiber connector Fast Ethernet transceiver 100Base-FX: max. segment length (full-duplex) 1.25 miles (2 km); (half-duplex) 412 meters, 50/125 and 62.5/125 micron multimode fiber
AT-A21	Fiber VF-45	100Base-FX: multimode VF-45 fiber connector Fast Ethernet transceiver 100Base-FX: max. segment length (full-duplex) 1.25 miles (2 km); (half-duplex) 412 meters, 50/125 and 62.5/125 micron multimode fiber

For information on Allied Telesyn products to use with these MDAs, contact your Allied Telesyn representative.

Installing Media Dependent Adapters

To install an MDA, do the following:

1. Disconnect the switch's power cord.



Caution

The power cord is used as a disconnect device. To de-energize equipment, disconnect the power cord. & 9

- 2. Unscrew the three Phillips flathead screws on the switch's blank faceplate and save for future use. Keep the blank panel attached if the MDA slot is empty.
- 3. Unpack the MDA making sure to observe ESD precautions. The standoff on the MDA guides it correctly into position so that the MDA's 50-pin plug aligns with the 50-pin receptacle on the main board. See Figure 2 and Figure 3 when performing the next
- 4. Slide the MDA into its empty slot making sure that the standoff is aligned properly.

5. Push the MDA into position so that the front panel contacts the front of the switch's chassis.




Figure 2 Guiding the MDA's Standoff Into Its Slot

Warning

LIGHTNING DANGER

DANGER: Do not work on equipment or CABLES during periods of LIGHT-




Figure 3 Connecting the 50-Pin Plug

- 6. Attach the MDA to the switch's front panel using the three Phillips flathead screws that came with the package.
- 7. Apply power by re-attaching the power cord to the unit and plugging it in the wall outlet. Verify that the POWER LED lights green.
- Connect the data cable. Verify that the uplink's LEDs on the switch's front panel lights green. The LEDs light as follows:

Link/Receive is solid green - there is a good physical link with the

Link/Receive is flashing green - the port is receiving packets. 100M is solid amber - the port is operating at 100 Mbps.

Troubleshooting

Refer to the Troubleshooting section of your switch Installation Guide, located at www.alliedtelesyn.com.

Where To Find Allied Telesyn

Location	Phone/Fax		
Americas U.S.A., Canada, Mexico, Central America, South America	1 (800) 428-4835 1 (503) 639-3976		
Asia Singapore, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, Korea, Philippines, China, India, Hong Kong	(+65) 3815-612 (+65) 3833-830		
Australia Australia, New Zealand	1 (800) 000-880 (+61) 2-9438-4966		
France France, Belgium, Luxembourg, The Netherlands, Middle East, Africa	(+33) 1-60-92-15-25 (+33) 1-69-28-37-49		
Germany Germany, Switzerland, Austria, Eastern Europe	(+49) 30-435-900-126 (+49) 30-435-70-650		
Italy Italy, Spain, Portugal, Greece, Turkey, Israel	(+39) 02-416047 (+39) 02-419282		
Japan	(+81) 3-3443-5640 (+81) 3-3443-2443		
United Kingdom United Kingdom, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Iceland	(+44) 1-235-442560 (+44) 1-235-442680		
Technical Support E-mail Address	TS1@alliedtelesyn.com		
Internet, World Wide Web and FTP site	http://www.alliedtelesyn.com		

Where To Find Technical Publications

Visit our technical publications website at: www.alliedtelesyn.com.

Translated Safety Information

Translated Safety Information			G-√ 8	PERICOLO DI FULMINI PERICOLO: NON LAVORADI	PERICOLO DI FULMINI PERICOLO: NON LAVORARE sul dispositivo o sui CAVI durante		
	NORMEN: Dieses Produkt erfüllt die Anfo	_	PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHE.				
<i>6</i> -∕ 1	Hochfrequenzstörung	EN55022 Klasse A	<i>⇔</i> ∕ 9		ATTENZIONE: IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È USATO COME DISPOSITIVO DI DISAT		
<i>6</i> -√ 2	Störsicherheit	EN50082-1		VAZIONE. PER TOGLIERE LA	A CORRENTE AL DISPOSITIVO staccare il cavo di alimentazio		
<i>6</i> -√ 3	WARNUNG: Bei Verwendung zu Hause kann dieses Produkt Funkstörungen hervorrufen. In			SIKKERHETSKRAV: Dette pro	SIKKERHETSKRAV: Dette produktet oppfyller følgende sikkerhetskrav:		
	č	diesem Fall müßte der Anwender angemessene Gegenmaßnahmen ergreifen.		RFI stråling	EN55022 Klasse A		
G-√ 4	Elektrische Sicherheit	TUV-EN60950, UL1950, CSA 950	<i>G</i> √ 2	Immunitet	EN50082-1		
G- 5	Laser	EN60825	<i>6</i> -√ 3				
G-6 =	WARNUNG Laserprodukt der Klasse 1.		⊕⊕ 3	ADVARSEL: Hvis dette produktet benyttes til privat bruk, kan produktet forårsake radioforsty relse. Hvis dette skjer, må brukeren ta de nødvendige forholdsregler.			
<i>6</i> -∕ 7	WARNUNG Nicht direkt in den Strahl blie	cken.	<i>G</i> -√ 4	Elektrisk sikkerhet	TUV-EN60950, UL1950, CSA 950		
G-√ 8	GEFAHR DURCH BLITZSCHLAG GEFAHR: Keine Arbeiten am Gerät oder a	n den Kabeln während eines Gewitters ausführen.	G-√ 5	Laser	EN60825		
<i>6</i> √ 9	VORSICHT: DAS NETZKABEL DIENT ZUM TRENNEN DER STROMVERSORGUNG. ZUR		G 6 🔼	ADVARSEL Laserprodukt av k	ADVARSEL Laserprodukt av klasse 1. ADVARSAL Stirr ikke på strålen.		
	TRENNUNG VOM NETZ, KABEL AUS D	TRENNUNG VOM NETZ, KABEL AUS DER STECKDOSE ZIEHEN.		ADVARSAL Stirr ikke på stråle			
	STANDARDER: Dette produkt opfylder f	STANDARDER: Dette produkt opfylder følgende sikkerhedsstandarder.		FARE FOR LYNNEDSLAG			
<i>⇔</i> ∕ 1	Radiofrekvens forstyrrelsesemission	EN55022 Klasse A			FARE: ARBEID IKKE på utstyr eller KABLER i TORDENVÆR.		
<i>6</i> -√ 2	Immunitet	EN50082-1	<i>G</i> → 9	FORSIKTIG: STRØMLEDNIN TIVISERE UTSTYRET, må stre	NGEN BRUKES TIL Å FRAKOBLE UTSTYRET. FOR Å DEAK-		
<i>6</i> -√ 3	ADVARSEL: I et hjemligt miljø kunne det fældet, påkræves brugeren muligvis at tage	te produkt forårsage radio forstyrrelse. Bliver det til- tilstrækkelige foranstaltninger.			PADRÕES: Este produto satisfaz os seguintes padrões de segurança:		
<i>6</i> -√ 4	Elektrisk sikkerhed	TUV-EN60950, UL1950, CSA 950	<i>G</i> 1	Emissão de interferência de rac	liofrequência EN55022 Classe A		
<i>G</i> -√ 5	Laser	EN60825	<i>G</i> -√ 2	Imunidade	EN50082-1		
6~ 6 L	ADVARSEL Laserprodukt av klasse 1.	ADVARSEL Laserprodukt av klasse 1.			AVISO: Num ambiente doméstico este produto pode causar interferência na radiorrecepção e		
<i>6</i> -∕ 7	ADVARSEL Stirr ikke på strålen.	ADVARSEL Stirr ikke på strålen.		neste caso, pode ser necessário que o utente tome as medidas adequadas.			
<i>⇔</i> ∕ 8	A FARE UNDER UVEJR		G√ 4	Segurança Eléctrica	TUV-EN60950, UL1950, CSA 950		
	FARE: UNDLAD at arbejde på udstyr eller		G- 5 G- 6	Laser	EN60825		
<i>⊶</i> 9		ADVARSEL: DEN STRØMFØRENDE LEDNING BRUGES TIL AT AFBRYDE STRØMMEN. SKAL STRØMMEN TIL APPARATET AFBRYDES, tages ledningen ud af stikket.		AVISO Produto laser de classe			
				AVISO Não olhe fixamente par			
<i>6</i> -√ 1	NORMEN: Dit product voldoet aan de vol RFI Emissie	gende veiligheidsnormen. EN55022 Klasse A	& 8 ∠		PERIGO DE CHOQUE CAUSADO POR RAIO PERIGO: NÃO TRABALHE no equipamento ou nos CABOS durante períodos suscetíveis a		

G-√ 3

a~ 4

G-√ 6

G-√ 7

G 8

6-√ 1

G- 2

G√ 3

6-√ 4

G-C 5

G√ 6

G- 7

G√ 8

⇔ 1

G√ 2

G-√ 3

6√ 5

6√ 6 G- 7

OUEDAS DE RAIO. CUIDADO: O CABO DE ALIMENTAÇÃO É UTILIZADO COMO UM DISPOSITIVO DE DESCONEXÃO. PARA DESELETRIFICAR O EQUIPAMENTO, desconecte o cabo de ALIMENTAÇÃO. NORMAS: este producto cumple con las siguientes normas de seguridad. EN55022 Clase A cuyo caso, puede requerirse del usuario que tome las medidas que sean convenientes al respecto TUV-EN60950, UL1950, CSA 950 WAARSCHUWING: HET TOESTEL WORDT UITGESCHAKELD DOOR DE STROOMKABEL TE ONTKOPPELEN.OM HET TOESTEL STROOMLOOS TE MAKEN: de stroomkabel ontkoppelen. Laser
¡ADVERTENCIA! Producto láser Clase 1. ¡ADVERTENCIA! No mirat fijamente el haz. PELIGRO DE RAYOS
PELIGRO: NO REALICE NINGUN TIPO DE TRABAJO O CONEXION en los equipos o en LOS CABLES durante TORMENTAS ELECTRICAS. ATENCION: EL CABLE DE ALIMENTACION SE USA COMO UN DISPOSITIVO DE DESCONEXION. PARA DESACTIVAR EL EQUIPO, desconecte el cable de alimentación NORMER: Denna produkt uppfyller följande säkerhetsr EN55022 Klass A EN50082-1 VARNING: Denna produkt kan ge upphov till radiostörningar i hemmet, vilket kan tvinga användaren till att vidtaga erforderliga åtgärder. *⇔*∕ 3 G-1 Elsäkerhet TUV-EN60950, UL1950, CSA 950 *G*-√ 5 A VARNING! Laserprodukt av klass 1. VARNING! Laserstrålning när enheten är öppen FARA FÖR BLIXTNEDSLAG
FARA: ARBETA EJ på utrustningen eller kablarna vid ÅSKVÄDER. ${\bf VARNING}:$ NÄTKABELN ANVÄNDS SOM STRÖMBRYTARE FÖR ATT KOPPLA FRÅN STRÖMMEN, dra ur nätkabeln.

FN50082-1

EN55022 Classe A

EN55022 Luokka A

EN50082-1

EN60825

EN50082-1

EN60825

FN50082 - 1

EN60825

TUV-EN60950, UL1950, CSA 950

nestique, ce produit peut provoquer des inter ur devra prendre les mesures adéquates.

TUV-EN60950, UL1950, CSA 950

TUV-EN60950, UL1950, CSA 950

TUV-EN60950, UL1950, CSA 950

WAARSCHUWING: Binnenshuis kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval de

gebruiker verplicht kan worden om gepaste maatregelen te nemen.

NORMES: ce produit est conforme aux normes de sécurité suivan

DANGER DE FOUDRE
DANGER: NE PAS MANIER le matériel ou les CÂBLES lors d'activité orageuse

ATTENTION: LE CORDON D'ALIMENTATION SERT DE MISE HORS CIRCUIT. POUR COUPER L'ALIMENTATION DU MATÉRIEL, débrancher le cordon.

VAROITUS: Kotiolosuhteissa tämä laite voi aiheuttaa radioaaltojen häiröitä, missä tapauksessa

SALAMANISKUVAARA
HENGENVAARA: ÄLÄ TYÖSKENTELE laitteiden tai KAAPELEIDEN KANSSA SALAMOINNIN AIKANA.

STANDARD: questo prodotto soddisfa i seguenti standard di sicurezza Emissione RFI (interferenza di radiofrequenza) EN55022 Classe A

HUOMAUTUS: VIRTAJOHTOA KÄYTETÄÄN VIRRANKATKAISULAITTEENA. VIRTA

AVVERTENZ: in ambiente domestico questo prodotto potrebbe causare radio interferenza. In questo caso potrebbe richiedersi all'utente di prendere gli adeguati provvedimenti.

Electrische Veiligheid

WAARSHUWING Klasse-1 laser produkt.

WAARCHUWING Neit in de straal staren. GEVAAR VOOR BLIKSEMINSLAG
GEVAAR: NIET aan toestellen of KABELS WERKEN bij BLIKSEM.

Emission d'interférences radioélectriques

ATTENTION Ne pas fixer le faisceau des yeux

NORMIT: Tämä tuote on seuraavien turvallisu

MISE EN GARDE: dans un env

Laser
ATTENTION Producit laser di classe 1.

Radioaaltoien häirintä

Sähköturvallisuus

Sicurezza elettrica

AVVERTENZA Prodotto laser di Classe 1. AVERTENZA Non fissare il raggio con gli occhi.

Laser
VAROITUS Luokan 1 Lasertuote.

VARIOTUS Älä katso säteeseen.

Kestävvvs

Sécurité électrique

Media **Dependent Adapters**

AT-A10 **AT-A11** AT-A20 AT-A21



Copyright © 1998-1999 Allied Telesyn International, Corp. 960 Stewart Drive Suite B, Sunnyvale, CA 94086

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without prior written permission from Allied Telesyn International, Corp.

CentreCOM is a registered trademark of Allied Telesyn International, Corp.

Ethernet is a registered trademark of Xerox Corporation. All other product names, company names, logos or other designations mentioned herein are trademarks or registered trademarks of

Allied Telesyn International, Corp. reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior written notice. The information provided herein is subject to change without notice. In no event shall Allied Telesyn International, Corp. be liable for any incidental, special, indirect, or consequential damages whatsoever, including but not limited to lost profits, arising out of or related to this manual or the information contained herein, even if Allied Telesyn International, Corp. has been advised of, known, or should have known, the possibility of such damages.

